


1. Maszyny mogą obsługiwać wyłącznie osoby, które zapoznały się z instrukcją 'Instrukcja linii dostawy' i ją podpisały. Pracownicy podpisując niniejszą instrukcję, potwierdzają jej zrozumienie i otrzymanie. Podpisana wersja jest zapisana w (cyfrowym) pliku personelu.
2. Wchodząc na obszar, w którym może poruszać się wózek na szynach, upewnij się, że maszyna została wyłączona, aby pracownik mógł bezpiecznie pracować na tym obszarze. Naciśnij kontrolkę STOP na sterowniku, aby przechodzący wiedzieli, że maszyna została wyłączona



3. Wszystkie usterki i niebezpieczne sytuacje natychmiast zgłoś Menager hali/ Zastępcy Kleinpack/ lub Mechanikowi. Jeśli to konieczne natychmiast umieść tam tablice STOP.
4. Zabronione jest zbliżanie się do ruchomych lub obracających części maszyny.
5. Pozostaw maszyny na zasilaniu awaryjnym podczas prac konserwujących lub czyszczących i umieść znak STOP, aby przechodzący widzieli, że maszyna nie może zostać włączona.
6. Upewnij się, że winda z pustymi skrzynkami przez cały czas może się poruszać i, że przycisk ustawiony jest na AUTO. Jeśli występują usterki i awarie należy nacisnąć przycisk STOP.
7. Puste skrzynki muszą być ułożone, max na wysokość 3 palet zgodnie z instrukcją pracownika odpowiedzialnego za binnenkomst (Arthur) lub jego zastępcy.
8. Każda paleta, która zostanie przywieziona na linię, musi zostać najpierw zwazona i wyrejestrowana z voorraadu (z zapasu). Należy to zrobić na 1 z 2 miejsc do wazenia



9. Werkbony muszą być w 100% wypełnione poprawnie w przeciwnym razie nie zostaną one przyjęte przez orderverwerking

Data:

Imię i nazwisko:

Staff nr Greenpack:

Podpis: