

	Schoonmaken lijn voor verpakken product met claim	Code: I15
		Revisie: 4
		Versiedatum: 25-04-2023

1. Doel

Alle lijnen kunnen gebruikt worden voor het verpakken van product met een claim product. Nadat er regulier product verpakt is moet de lijn eerst worden schoongemaakt, voordat er product met een claim verpakt mag worden. Deze instructie beschrijft hoe dit moet gebeuren, hoe het wordt gecontroleerd en geregistreerd.

2. Voorbereiden lijn voor het verpakken van product met een claim

2.1.1 Schoonmaken van N lijnen

- Zorg dat de lijn, vanaf de uitleesbanden leeg is. Er mogen geen tomaten achterblijven.
- Maak alle onderdelen schoon die in contact komen met het product. Gebruik water en een schone doek.

2.1.2 Schoonmaken van flowpacklijnen

- Zorg dat de lijn, vanaf de ontstapelaar leeg is. Er mogen geen tomaten of plantenresten achterblijven.
- Maak alle onderdelen schoon die in contact komen met het product. Gebruik water en een schone doek.

2.1.1 Schoonmaken van de U lijnen

- Zorg dat de lijn(en) leeg is. Er mag niet ander product achterblijven .
- Maak alle onderdelen schoon die in contact komen met het product. Gebruik water en een schone doek.

2.2 Controle van de lijn

- De bandleider controleert de lijn:
 - Er is geen ander product meer aanwezig op de lijn
 - De lijn is schoon.
- Wanneer het in orde is, geeft hij de lijn vrij.

2.3 Registratie vrijgave

- De bandleider registreert de vrijgave op [F12-Vrijgeven lijn voor verpakken product met een claim.](#)