

Werkinstructie opbouw snijmachineDoelstelling

Deze werkinstructie dient voor de opbouw van de snij-installatie.

Plaats de transportschroef in de trechteropening zoals aangegeven in onderstaande afbeeldingen. Draai de transportschroef rond en duw deze in positie. De schroef is in positie als deze niet meer handmatig kan worden rondgedraaid.



Breng food grade smeervet aan rondom op de hieronder aangegeven positie. Schuif de beschermkap over het snijmes en de transportschroef en borg deze met de draaischroeven boven- en onder de schuifkap zoals aangegeven in de rechter afbeelding.



Zet de koppelbocht onder de snijmachine in de stand zoals op de foto is aangegeven.

