


1. Masinile pot fi utilizate numai de catre angajatii care au terminat cursul de intruire pentru „ lijn bevoorraden” . Angajatii vor primi aceste instructiuni , iar cand le vor intelege vor semna instructiunile . Versiunea semnata va fi pastrata in dosarul personal (digital).
2. Cand intrati in zona in care se deplasează mașinăriile pe sina (prima imagine), masina trebuie oprita , astfel incat angajatul sa intre si sa lucreze in siguranta. Pune un semn STOP la unitatea de comanda , astfel incat toata lumea sa poata observa ca masina trebuie sa ramana oprita



3. Anuntati imediat seful si/sau serviciile tehnice in caz de pericole sau probleme, daca este necesar pune si semnul STOP
4. Nu pune mainile /degetele sau alte membre in apropierea pieselor sau a elementelor care se rotesc, in miscare
5. In timpul curățări si întrețineri activati intotdeauna stopul de urgenta si puneti semnul „stop „
6. Intotdeauna asigurati-va ca ascensorul cutiilor goale se poate deplasa si comutatorul se afla in pozitia AUTO . In caz de defectiuni sau aparitii , butonul poate fi apoi convertit.
7. Lazile goale trebuie sa fie stivuite 3 inaltime, la instructiunile primului angajat (Arthur) sau inlocuitorului sau.
8. Fiecare palet care este adus langa linie trebuie sa fie cantarit si inregistrat de la „voorraad” IMEDIAT ! Acest lucru trebuie facut la una din doua placi de cantarire



9. „Werkbonnen” trebuie sa fie 100% exacte, altfel trebuie sa le duci inapoi la „orderverwerking”

Data:

Numele:

Numărul personalului Greenpack:

Semnătura: