


1. Alleen personeel dat de instructie 'lijn bevoorraden' heeft ondergaan en daarvoor heeft getekend, mag de machines bedienen. De medewerkers tekenen deze instructie voor het ontvangen en begrijpen van de instructie. De getekende versie wordt in het (digitale)personeelsdossier bewaard.
2. Bij het betreden van het gebied waar de trein kan rijden/bewegen dient de machine uitgezet te worden zodat de medewerker veilig in het gebied kan werken. Plaats een **STOP** bord bij de bediening zodat passanten weten dat de machine uit moet blijven.



3. Geef storingen, gebreken en onveilige situaties direct door aan Operationeel manager / Assistent Operationeel manager en/of de technische dienst. Plaats indien noodzakelijk ook direct een **STOP** bord.
4. Het is ten strengste verboden om in de buurt te komen van bewegende en/of draaiende delen of onderdelen.
5. Zet de machine bij onderhouds- en/of schoonmaakwerkzaamheden op de **noodstop** en plaats een **STOP** bord bij deze knop zodat passanten weten dat de machine niet aangezet mag worden.
6. Zorg ten allen tijde dat de lift van de lege kisten kan bewegen en dat de knop op **AUTO** staat. Zijn er storingen of calamiteiten, dan mag de knop omgezet worden.
7. Leeg fust dient gestapeld te worden, maximaal 3 pallets hoog, op aanwijzing van Teamleider Transport Binnenkomst (Arthur) of zijn vervanger.
8. Elke pallet die naast een lijn wordt gezet moet eerst worden afgewogen en afgemeld uit de voorraad (DIRECT!). Dit moet gebeuren bij 1 van de 2 weegplaten.



9. Werkbonnen dienen 100% correct te zijn, anders terugbrengen naar de orderverwerking.

Datum:

Naam:

Personeels nr Greenpack:

Handtekening: