

Datum afkeur	Partij	Aantal (rollen)	Afgekeurd door	Actie ondernomen	Afvoer via leverancier	Opgehaald	Gecrediteerd
06-11-2006	BL720m241007	4	Jason	te weinig siliconen doorgegeven aan kama	Alcoa Kama	ja	nee
25-04-2007	BL689m130407	6	jason	te veel onderbrekingen doorgegeven aan kama	Alcoa Kama	ja	nee
20-08-2007	BL767m100807	4	jason	te weinig siliconen doorgegeven aan kama	Alcoa Kama	ja	nee
03-12-2007	BL730m281107	8	jason	te weinig siliconen doorgegeven aan kama	Alcoa Kama	ja	nee
10-12-2007	BL799m281107	4	jason	te veel onderbrekingen doorgegeven aan kama	Alcoa Kama	ja	nee
11-12-2007	BL799m281107	4	jason	te weinig siliconen doorgegeven aan kama	Alcoa Kama	ja	nee
11-12-2007	BL799m281107	4	jason	te weinig siliconen doorgegeven aan kama	Alcoa Kama	ja	nee
16-12-2007	BL730m281107	6	Jason	te weinig siliconen doorgegeven aan kama	Alcoa Kama	ja	nee
15-04-2008	BL730m090408	6	jason	te weinig siliconen doorgegeven aan kama	Alcoa Kama	ja	nee
04-08-2010	TR689m21042011	8	jason	te weinig siliconen , gemeld bij leverancier FT	Folie Techniek	ja	gecompenseerd met nieuwe levering
17-07-2011	PET800m1607-2011	4	jason	te weinig siliconen , gemeld bij leverancier FT	Folie Techniek	ja	gecompenseerd met nieuwe levering
	per 2016 ook oorzaakanalyse in opnenemen.						
22-06-2017	geen afwijkingen			Besproken tijdens interne audit 22-06-2017			Ben/ Rob/ Jason
25-07-2017	Idem			Oorzaakanalyse wordt wanneer eerstvolgende afwijking plaats vindt			Ben
27-07-2018	Idem						Ben
23-07-2019	Idem			Geen afwijkingen het afgelopen jaar			Ben
20-07-2020	idem			Geen afwijkingen het afgelopen jaar			Rob
16-07-2021	geen afwijkingen			Geen afwijkingen het afgelopen jaar			Rob
20-06-2022	geen afwijkingen			Geen afwijkingen het afgelopen jaar			Bianca
23-06-2023	geen afwijkingen			Geen afwijkingen geweest het afgelopen jaar			Bianca
24-06-2024	geen afwijkingen			Geen afwijkingen geweest het afgelopen jaar			Rob